

Sviluppo ortodontico del sito
implantare in un difetto ossea
di 12 mm a una parete



1.4 CON LESIONE PARODONTALE GRAVE



RADIOGRAFIA DEL PRIMO PREMOLARE
CON UN DIFETTO PARODONTALE CHE
INTERESSA LA SUPERFICIE VESTIBOLARE
PALATALE E DISTALE



VISIONE INTRA OPERATORIA DEL 1.4 DURANTE IL CURETTAGGIO A CIELO APERTO PRIMA DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO



APPARECCHIO PER L'ESTRUSIONE DL 1.4



STABILIZZAZIONE DEL PREMOLARE DOPO ESTRUSIONE ORTODONTICA



LA RADIOGRAFIA
METTE IN EVIDENZA
LA GRANDE
QUANTITÀ DI
TESSUTO OSSEO CHE
SI È “RIGENERATO”
CON L’ESTRUSIONE
ORTODONTICA



VISIONE INTRA OPERATORIA DELL'OSSO RIGENERATO CON
L'ESTRUSIONE ORTODONTICA



POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SENZA UTILIZZO DI MEMBRANE



VISIONE DOPO CEMENTAZIONE DELLA CORONA INTEGRALE SU IMPIANTO IN
POSIZIONE 1.4